


Pohjoisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely

Esittelykalvot 19.3.2018

Asukaskysely lyhyesti



- Asukaskysely toteutettiin 15.1.–5.2.2018 välisenä aikana.
- Vastauksia asukaskyselyn lomakeosioon saatiin **485 kpl.**
- Kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja merkittiin noin **1 800 kpl.**
- Karttaosion tuloksiin voi tutustua nettikartan avulla:
<http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/pohjoisk/>



Yleisarvosanat liikenneturvallisuudelle

Vastaajia pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuutta omassa kunnassaan sekä koko seudulla kouluarvosanalla (4–10)


Koko seudun arvosanaksi tuli **6,9** eli parannettavaa on!



Liikennekäyttäytymisen koetut ongelmat



TOP 5

1. Ajonopeudet
2. Kohtaamiset valtateillä
3. Valvonnan puuttuminen
4. Kiertoliittymissä ajaminen
5. Suojatiekäyttäytyminen




Karttavastausten jakautuminen (yht. 1 804 kpl)

Ongelma	Koko seutu	Kannonkoski	Karstula	Kinnula	Kivijärvi	Kyyjärvi	Pihtipudas	Saarijärvi	Viitasaari
Hankala tai turvaton risteys	24 %	8 %	25 %	20 %	26 %	8 %	29 %	29 %	26 %
Jokin muu ongelma	22 %	27 %	31 %	19 %	30 %	27 %	13 %	18 %	26 %
Turvaton tienylityspaikka	15 %	16 %	14 %	15 %	11 %	12 %	15 %	18 %	13 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	26 %	12 %	19 %	17 %	14 %	14 %	9 %	16 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	7 %	11 %	16 %	6 %	12 %	18 %	16 %	9 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	10 %	6 %	7 %	5 %	20 %	6 %	7 %	5 %
Pysäköintiongelma	3 %	4 %	1 %	1 %	0 %	3 %	4 %	2 %	4 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	2 %	0 %	2 %	5 %	2 %	1 %	1 %	2 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	(N = 1804)	(N = 129)	(N = 185)	(N = 94)	(N = 94)	(N = 132)	(N = 248)	(N = 635)	(N = 286)




Kuntakohtaiset kasaumat









Kannonkosken eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) Mt 648 (Leppälänkyläntie), keskustan kohta <https://goo.gl/maps/Yz6rdc7SYRM2>
 - Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus
- 2) Koulutie, koulun ja päiväkodin edusta ja P-alueet
 - Jäsentymättömyys, puutteelliset liikennejärjestelyt, paljon (saatto)liikennettä
- 3) Mt 648 (Leppälänkyläntie) / Koulutie liittymä <https://goo.gl/maps/C5BDkrbs26z>
 - Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus (suojatien puute), koululaisliikenteen turvattomuus
- 4) Mt 648 (Saarijärventie) väli Kannonkoski–Saarijärvi <https://goo.gl/maps/SmyycY9ieBp>
 - Heikko kunnossapito
- 5) Piisपालantie, rautatien tasoristeys <https://goo.gl/maps/AzpFkzgZCxB2>
 - Turvaton tasoristeys (puomien ja varoituslaitteiden puute)



*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*




KANNONKOSKEN KESKUSTAN ONGELMAKOHTEET



Kannonkosken kaikki ongelmakohteet




- Korkeat ajonopeudet
- Turvaton tienlylyspaikka
- Hankala tai turvaton risteys
- Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa
- Puuttuva kävely- tai pyörätieyhteys
- Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
- Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
- Jokin muu ongelma




Karstulan eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) **Kt 58 / Koulutie / Heikkilänmäentie liittymä** <https://goo.gl/maps/69J5k2LqDf42>
 - Turvattomat risteämiset, heikot näkemät, jalankulku- ja pyöräilyreittien epäjatkuvuus
- 2) **Vt 13 / kt 58 liittymä** <https://goo.gl/maps/wg3KVaakwzw>
 - Liittymän turvattomuus, heikko talvikunnossapito (liukkaus), koko vt:n 13 heikko talvikunnossapito
- 3) **Kt 58 / Palkkitie liittymä** <https://goo.gl/maps/2yexbN69vLL2>
 - Suojatien turvattomuus, ylinopeudet, heikko kunnossapito
- 4) **Mt 697 (Kokkolantie), keskustan kohdan suojatiet** <https://goo.gl/maps/L4RsxPVRhgQ2>
 - Suojateiden turvattomuus, ylinopeudet
- 5) **Mt 636 (Pylkönmäentie), Eerolanpellon kohta** <https://goo.gl/maps/cfxtZmpXrZE2>
 - Ylinopeudet, jalankulku- ja pyöräilytien puute
- 6) **Koulutie / Keskustie liittymä** <https://goo.gl/maps/5QjcOUHtdOo>
 - Tien ylitysten turvattomuus
- 7) **Kt 58 / Hukkatie / Kirkkokalliontie liittymä** <https://goo.gl/maps/9eqiy4tZPQn>
 - Tien ylitysten turvattomuus (suojatien puute)




*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



KARSTULAN KESKUSTAN ONGELMAKOhteet




Karstulan kaikki ongelmakohteet






Kinnulan eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) Kt 58 väli Kivijärventie–Niemenkyläntie <https://goo.gl/maps/RhP5bMnaS2C2>
 - Jalankulku- ja pyöräilytien puute
- 2) Keskustien liittymät <https://goo.gl/maps/RqMQUM6iawm>
 - Heikot näkemät pensaiden ja puuston takia
- 3) Keskustie / Rikantie liittymä <https://goo.gl/maps/xnCLNNPDkSz>
 - Turvattomat risteämiset ja tien ylitysten turvattomuus
- 4) Silkkiperäntie, päiväkodin ja leikkipuiston kohta <https://goo.gl/maps/6iz8tQCr7u22>
 - Ylinopeudet, saattoliikenne
- 5) Kt 58, Lehtoniementiestä Kivijärven suuntaan <https://goo.gl/maps/nEo1dzBLDFn>
 - Jalankulku- ja pyöräilytien puute



*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



KINNULAN KESKUSTAN ONGELMAKOhteet




Kinnulan kaikki ongelmakohteet



- Korkeat ajonopeudet
- Turvaton tienylityspaikka
- Hankala tai turvaton risteys
- Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa
- Puuttuva kävely- tai pyörätiehyys
- Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
- Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
- Jokin muu ongelma


Ongelma	Koko seutu	Kinnula
Hankala tai turvaton risteys	24 %	20 %
Jokin muu ongelma	22 %	19 %
Turvaton tienylityspaikka	15 %	15 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	19 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	16 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	7 %
Pysäköintiongelma	3 %	1 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	2 %








Kivijärven eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) Kt 58, keskustan kohta <https://goo.gl/maps/CXg6K66zxYB2>
 - Ylinopeudet, heikot näkemät (puusto)
- 2) Kt 58, mutka ja suojatie Myllytien kohdalla <https://goo.gl/maps/HBkBTt5FaR42>
 - Turvaton suojatie, mutka
- 3) Kt 58, keskustaan saapuminen Kinnulan suunnasta <https://goo.gl/maps/VQx4VkvfZvJ2>
 - Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus
- 4) Kt 58 väli Kivijärvi–Puralankylä <https://goo.gl/maps/tTnpyNLHJ92>
 - Hirvieläinonnettomuuksia
- 5) Kt 58 / Koulutie liittymä <https://goo.gl/maps/YN2NMUFpaF82>
 - Tien ylitysten turvattomuus (suojatien puute)
- 6) Kt 58, keskustan kohta
 - Tien huono kunto


*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*




KIVIJÄRVEN KESKUSTAN ONGELMAKOHTEET



Kivijärven kaikki ongelmakohteet



Ongelma	Koko seutu	Kivijärvi
Hankala tai turvaton risteys	24 %	26 %
Jokin muu ongelma	22 %	30 %
Turvaton tienlylyspaikka	15 %	11 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	17 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	6 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	5 %
Pysäköintiongelma	3 %	0 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	5 %




- Korkeat ajonopeudet
- Turvaton tienlylyspaikka
- Hankala tai turvaton risteys
- Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa
- Puuttuva kävely- tai pyörätieyhteys
- Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
- Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
- Jokin muu ongelma







Kyyjärven eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) Vt 13 / vt 16 kiertoliittymä <https://goo.gl/maps/noXFGXcNOrN2>
 - Heikko talvikunnossapito, ongelmallinen alikulku, jalan- ja pyöräilyreittien jatkumattomuus
- 2) Mt 16875 (Tuliharjuntie), jalankulku- ja pyörätie <https://goo.gl/maps/pkCu7uy95mn>
 - Päällysteen huono kunto ja heikko kunnossapito
- 3) Mt 16875 (Tuliharjuntie), koulun kohta <https://goo.gl/maps/62QN4yDFtmQ2>
 - Ylinopeudet, ongelmalliset hidasteet, saattoliikenne, heikko kunnossapito
- 4) Vt 13, kiertoliittymästä pohjoisen suuntaan <https://goo.gl/maps/85YzKmNDIsV>
 - Jalankulku- ja pyörätien puute
- 5) Mt 16874 (Betonitie) / mt 16875 (Tuliharjuntie) liittymä <https://goo.gl/maps/DR7pL3aWTNS2>
 - Liittymän jäsentymättömyys, jalankulku- ja pyörätien päättyminen
- 6) Mt 16873 (Honkalehdontie) / Kalliorannantie liittymä <https://goo.gl/maps/WLbGn97zsJH2>
 - Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus, heikot näkemät




*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



KYYJÄRVEN KESKUSTAN ONGELMAKOHTEET




Kyyjärven kaikki ongelmakohteet



Pihtiputaan eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 1/2

- 1) Mt 6576 (Asematie), rautatien tasoristeys <https://goo.gl/maps/ebVGzqi7Kfr>
 - Turvaton tasoristeys (puomien ja turvalaitteiden puute)
- 2) Vt 4 / mt 658 (Haapajärventie) / mt 16963 (Elämäjärventie) liittymä <https://goo.gl/maps/uh44w5jJin22>
 - Turvaton liittymä, heikot näkemät
- 3) Kirkkotie / Metsätie liittymä <https://goo.gl/maps/oil2Gxxf8Ju>
 - Heikot näkemät
- 4) Vt 4 / mt 6571 (Asematie) liittymä <https://goo.gl/maps/ijRQBT4QJ8n>
 - Turvaton liittymä, ylinopeudet
- 5) Puistotie <https://goo.gl/maps/jEMhNsYLABx>
 - Jalankulku- ja pyörätien puute
- 6) Mt 16953 (Ruukintie), sillan kohta <https://goo.gl/maps/Xmk16bqAHdJ2>
 - Sillan kapeus, jalankulun ja pyöräilyn turvattomuus
- 7) Liitontie / Pohjanpolku liittymä <https://goo.gl/maps/6UZRUlnVRYp>
 - Turvaton liittymä, heikot näkemät

*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



Pihtiputaan eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 2/2

8) Mt 760 (Reisjärventie) / mt 16953 (Ruukintie) / Laurilantie liittymä <https://goo.gl/maps/PEtyIFxSM3A2>

- Turvaton liittymä, ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus

9) Mt 6571 (Asematie) <https://goo.gl/maps/bUtgD3yVLCA2>

- Ylinopeudet, raskaan liikenteen aiheuttama turvattomuus

10) Mt 760 (Reisjärventie), Muurasjärven koulun ja kylän kohta <https://goo.gl/maps/tj9EQ3Sg3w32>

- Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus

11) Mt 6571 (Asematie) / Kirkkotie liittymä <https://goo.gl/maps/gYuKAWQ2qYP2>

- Turvaton liittymä, tien ylitysten turvattomuus


12) Vt 4, Rupontiestä etelään suuntaan <https://goo.gl/maps/oNsJzXgv3Xo>

- Jalankulku- ja pyörätien puute






13) Tahkonpolku <https://goo.gl/maps/iEoQcoyXJrK2>

- Pysäköinti jalankulku- ja pyörätielle



*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



PIHTIPUTAAN KESKUSTAN ONGELMAKOhteet



Pihtiputaan kaikki ongelmakohteet




- ✓ Korkeat ajonopeudet
- ✓ Turvaton tienylityspaikka
- ✓ Hankala tai turvaton risteys
- ✓ Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnessapidossa
- ✓ Puuttuva kävely- tai pyörätieyhteys
- ✓ Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
- ✓ Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
- ✓ Jokin muu ongelma

Ongelma	Koko seutu	Pihtipudas
Hankala tai turvaton risteys	24 %	29 %
Jokin muu ongelma	22 %	13 %
Turvaton tienylityspaikka	15 %	15 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	14 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	18 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	6 %
Pysäköintiongelma	3 %	4 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	1 %

Saarijärven eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 1/2

- 1) Vt 13 / Lidl:n liittymä <https://goo.gl/maps/xHAfYCG4nh32>
 - Suojatien puute, turvaton liittymä, piha-alueen jäsentymättömyys
- 2) Vt 13 / mt 633 (Myllymäentie) liittymä <https://goo.gl/maps/MNtAKRSvEW22>
 - Turvaton liittymä (erityisesti vasemmalle kääntymiset), ruuhkaisuus
- 3) Mt 6304 (Uuraistentie), Lanneveden kohta <https://goo.gl/maps/1AHkEUXGKBR2>
 - Ylinopeudet, jalankulku- ja pyörätien puute, koulun liittymän turvattomuus
- 4) Vt 13 ja mt 16839 (Koiralammentie) väli Koiralampi –Kolkanlahti <https://goo.gl/maps/haGZ8C1tdqQ2>
 - Jalankulku- ja pyörätien puute
- 5) Vt 13 / mt 16839 (Paavontie) liittymä <https://goo.gl/maps/3z3tyhBdemT2>
 - Turvaton liittymä, heikot näkemät
- 6) Vt 13 / Tikkakuja / Kunniakuja kiertoliittymä <https://goo.gl/maps/FuSvz2d9mrj>
 - Raskaalle liikenteelle haittoja (ylämäki) aiheuttava kiertoliittymä
- 7) Yleiskommentti koskien kaikkia Saarijärven maanteitä
 - Heikko talvikunnossapito


*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*








Saarijärven eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 2/2

- 8) Vt 13 / mt 16839 (Koiralammentie) liittymä <https://goo.gl/maps/BPxUfZK415T2>
 - Heikko liittymäkulma, valaistuksen puute, tien ylitysten turvattomuus
- 9) Vt 13 / mt 16843 (Kukonhiekantie) liittymä <https://goo.gl/maps/dLAAZ5hsqDC2>
 - Turvaton liittymä, heikot näkemät
- 10) Kauppakadun liittymät <https://goo.gl/maps/nz4w2Vd5WQG2>
 - Turvattomia tasa-arvoisia liittymiä
- 11) Vt 13 / Ranta-Kiven huoltoasema liittymä <https://goo.gl/maps/KXofBx6V4qB2>
 - Turvaton liittymä
- 12) Mt 633 (Myllymäentie), Leuhunjoen kohta <https://goo.gl/maps/jymLuw1f7D62>
 - Jalankulku- ja pyörätien puute, valaistuksen puute
- 13) Mt 16839 (Paavontie), keskustan kohta <https://goo.gl/maps/eqXYRRQus8z>
 - Tien ylitysten turvattomuus
- 14) Mt 648 (Kannonkoskentie) / Sairaalantie / Pajamäentie liittymä <https://goo.gl/maps/uLjbt2Zbz1U2>
 - Turvaton liittymä, tien ylitysten turvattomuus



*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*











SAARIJÄRVEN KESKUSTAN ONGELMAKOhteet



Saarijärven kaikki ongelmakohteet




Ongelma	Koko seutu	Saarijärvi
Hankala tai turvaton risteys	24 %	29 %
Jokin muu ongelma	22 %	18 %
Turvaton tienlylytyspaikka	15 %	18 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	9 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	16 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	7 %
Pysäköintiongelma	3 %	2 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	1 %

-  Korkeat ajonopeudet
-  Turvaton tienlylytyspaikka
-  Hankala tai turvaton risteys
-  Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa
-  Puuttuva kävely- tai pyörätiehyeys
-  Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
-  Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
-  Jokin muu ongelma







Viitasaaren eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat

- 1) Vt 4, sataman ja ABC:n suuntaisliittymä <https://goo.gl/maps/Aq1zSCaZkMn>
 - Väärään suuntaan kääntymiset suuntaisliittymässä ABC:n pihasta valtatielle, turvaton liittymä, heikot näkemät
- 2) Mt 16909 (Isoahontie) / Hakkarilantie liittymä <https://goo.gl/maps/Jj3GMTxXzww>
 - Tien ylitysten turvattomuus, heikot näkemät, huonokuntoinen päällyste
- 3) Vt 4 / Muikunlahdentie / Siekkiläntie liittymä <https://goo.gl/maps/9ug1dRbp26A2>
 - Turvaton liittymä ohituskaistaosuuden alussa
- 4) Haapaniementie väli Työväentalontie–Kuusitie <https://goo.gl/maps/eR9iatLwrt52>
 - Jalankulku- ja pyörätien puute
- 5) Mt 16909 (Isoahontie), jalankulku- ja pyörätie <https://goo.gl/maps/Z4NuXHh4jKS2>
 - Heikko kunnossapito
- 6) Vt 4 / Tuliniementie liittymä <https://goo.gl/maps/6F5yegxEQ7m>
 - Turvaton liittymä ohituskaistaosuuden päässä, väistötilan puute
- 7) Mt 16911 (Keskitie), keskustan kohta <https://goo.gl/maps/rjNqup61Hg52>
 - Heikot näkemät (keskikaistan pensaat ja puusto)
- 8) Vt 4 / mt 16911 (Keskitie) liittymä <https://goo.gl/maps/4H427Q0UyDA2>
 - Turvaton liittymä, tien ylitysten turvattomuus
- 9) Yleiskommentti koskien kaikkia Viitasaaren maanteitä
 - Heikko talvikunnossapito


*Kohteet
esitetty
teemoittain
kartalla
seuraavilla
sivuilla*




VIITASAAREN KESKUSTAN ONGELMAKOhteet



Viitasaaren kaikki ongelmakohteet



Ongelma	Koko seutu	Viitasaari
Hankala tai turvaton risteys	24 %	26 %
Jokin muu ongelma	22 %	26 %
Turvaton tienylityspaikka	15 %	13 %
Korkeat ajonopeudet	14 %	16 %
Puuttuva jkp-tie	13 %	9 %
Puutteita jkp-teiden laadussa	8 %	5 %
Pysäköintiongelma	3 %	4 %
Puutteellinen pysäkkijärjestely	2 %	2 %



- ✓ Korkeat ajonopeudet
- ✓ Turvaton tienylityspaikka
- ✓ Hankala tai turvaton risteys
- ✓ Puutteita kävely- tai pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa
- ✓ Puuttuva kävely- tai pyörätieyhteys
- ✓ Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys
- ✓ Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät)
- ✓ Jokin muu ongelma

Jatkotoimenpiteet

- Asukaskyselyn eniten kommentoidut kohteet ovat tärkeä osa kuntien liikenneturvallisuus-suunnittelua. Ne ovat kuitenkin vain valikoitunut esille tullut osa seudun kaikista liikenneturvallisuusongelmista. Jotta kaikki merkittävät ongelma-kohteet pystytään jalostamaan konkreettisiksi toimenpiteiksi, tarvitaan jatkotoimenpiteinä:
 - **Onnettomuus- ja nopeusrajoitusanalyysi**, jonka tiedot yhdistetään asukaskyselyn tuloksiin.
 - **Asukaskyselyn yksittäisten vastausten tarkempi jatkoanalyysi**. Nyt vastauksista on perattu esille vain kasaumat, mutta yksittäisissäkin palautteissa on merkittäviä ongelma-kohteita.
 - **Työpalaveri kunnan ja ELY-keskuksen kanssa**, missä käydään läpi asukaskyselyn tulokset, olemassa olevat suunnitelmat, aloitteet ja muut mahdolliset tiedossa olevat toimenpidetarpeet sekä reunaehdot toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle.
 - **Maastokäynnit**, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltuvuus kuhunkin kohteeseen.
 - **Toimenpiteiden hyväksyminen** kuntien ja ELY-keskuksen päätöksentekoprosesseissa.
 - **Toimenpiteiden toteuttaminen** päätetyn aikataulun mukaisesti.

